



Fot. 1 Elewacje od ulicy.



Fot. 2 Elewacje od podwórza.



Fot. 3 Elewacje szczytowe.



Fot. 4 Elewacje szczytowe.



Fot. 5 Wieżba – widoczne zawilgocenie krokwi i murlaty, źle wykonane obróbki blacharskie.



Fot. 6 Wieżba – uszkodzenie skrajne krokwi w kalenicy.



Fot. 7 Cokół od strony podwórza z ubytkami zaprawy, zawilgocony.



Fot. 8 Cokół przy lokalu nr 1 otynkowany i zabezpieczony masą bitumiczną, brak koryta u wylotu rury spustowej.



Fot. 9 Pomieszczenie WC na podwórzu (dot. lok. 3,4,5)



Fot. 10 Zagrzybienie w lokalu nr 2.



Fot. 11 Zawilgocenie na ścianie szczytowej w lokalu nr 2.



Fot. 12 Zawilgocenie na ścianie szczytowej w lokalu nr 4.



Fot. 13 Zawilgocenie w pasie podokiennym.



Fot. 14 Kuchnia w lokalu nr 4 – pęknięcia ściany nad drzwiczkami.