

Lp	Nr BOM	Adres budynku	Ilość przewodów			Ilość przewodów do przeglądu
			dymowe	spalinowe	wentylacyjne	
1	2	Chmielna 54/57	0	2	1	3
2		Chmielna 74/76	0	1	1	2
3		Łąkowa 37/38	0	1	58	59
4		Na Stoku 49	0	0	151	151
5		Na Stoku 50	0	0	115	115
6		Podwale Przedmiejskie 30	0	0	8	8
7		Wały Jagiellońskie 36	0	0	21	21
8	7	Grunwaldzka 516B	0	0	2	2
9		Krynicka 7	0	0	18	18
10	8	Grunwaldzka 1	0	0	7	7
11		Al. Zwyciestwa 23	0	0	7	7
Ogółem			0	4	389	393

Y