

Lp	Nr BOM	Adres budynku	Ilość przewodów				Ilość przewodów do przeglądu
			dymowe	spalinowe	wentylacyjne	nieczynne	
1	1	Miałki Szlak 143	2	0	5		7
2		Przegalińska 60	9	1	15		25
3		Sztutowa 1	3	0	6		9
4		Turystyczna 140	3	0	4		7
5		Turystyczna 24	2	0	2		4
6	2	Okopowa 5	0	7	6		13
7	8	Zakopiańska 40	0	1	70		71
8		Dubois 23	2	0	2		4
9		Do Studzienki 8	2	5	14		21
10	9	Gdańska 23	2	0	3		5
11		Gdańska 27	2	0	3		5
Ogółem			27	14	130	0	171